

索道安全報告【2016年度版】

(2016.4.1～2017.3.31)

ご利用の皆様へ

当社の索道事業に対しまして、日頃のご利用とご理解をいただき、誠にありがとうございます。
当社は経営理念の第一に安全の確保を掲げ、法令の遵守と共に安全輸送に努めております。
当報告は鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取り組みや安全の実態について自ら振り返ると共に、広くご理解をいただくために公表するものです。

加森観光株式会社
代表取締役 加森 公人

ロープウェイ・ゴンドラ・リフトの安全に対する取り組みについて

○ 輸送の安全を確保するための基本方針

- 1 社長及び役員は、安全第一の意識を持って事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めています。
- 2 職員等の安全に関わる行動範囲（安全の基本理念、安全方針）は、次の通りとしました。
 - (1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めること。
 - (2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程を良く理解すると共にこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
 - (3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
 - (4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをすること。
 - (5) 事故・災害が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置をとること。
 - (6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
 - (7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。

○ 輸送の安全を確保するための安全重点施策と結果

【索道事故・トラブル発生ゼロ】

- 1 始業点検、定期検査を確実に実施する。
- 2 常に施設の異常に対する変化、お客様の動静に注意する。
- 3 自社、他社のトラブル情報を共有化する。
- 4 風通りの良い報告・連絡・相談体制を確立する
- 5 労災事故のゼロを目指す。

【結果報告】

前日終業時の状況に思い込まず確実な始業点検を実施し、定期検査に於いても検査予定表に基づき遅滞無く実施すると共に支障となる部分は、安全を最優先に整備を行いました。

施設の異常に対する変化については、常に運行中の変化に注視する様教育に努めました。

自社・他社からのトラブル情報及び監督官庁からの事故情報は、自らの行動啓発に置き換え同種トラブルの無い様に注意喚起しました。


各リフト係員からのヒヤリハットを収集できる様にコミュニケーションを取りました

毎日の朝礼にて、お客様への危害防止を指導すると共に係員自らの怪我防止に努め労災事故は有りませんでした

○ 安全確保に関する体制図

サッポロテイネの索道事業における安全確保に関する体制は、下図に掲げるとおりとしました。

安全確保に関する体制図



輸送の安全の確保に関する管理方法

○ 輸送の安全を確保するための取り組み

サッポロテイネでは今年も、冬シーズン開始前に万一の事故や災害（索道が運転不能となった場合）を想定した救助訓練、予備原動機の操作訓練、従業員の社内教育、グループ内索道担当者会議、内部監査を実施しました。

1 人材教育

- (1) 平成 28 年 9 月 28 日 …… 索道技術管理者研修会を受講しました
- (2) 平成 28 年 11 月 12.13 日 …… シーズン前の従業員教育を実施しました

平成 28 年 11 月 12 日従業員教育 1 日目


平成 28 年 11 月 12 日従業員教育 1 日目



平成 28 年 11 月 13 日従業員教育 2 日目



平成 28 年 11 月 13 日従業員教育 2 日目



- (3) 平成 28 年 11 月 10 日 …… 地域消防等との合同救助訓練を実施しました。



2 輸送の安全・安心を提供する取り組みについて

(1) 白樺平第1Aリフト、握索機交換



(2) 白樺平第3リフト、主原動機 OH

(3) 白樺平第3リフト、折返滑車軸受交換



(4) 白樺平第3リフト、支えい索交換



(5) ゲレンデナイター照明用安定器交換

(6) パノラマ1号リフト、山麓監視室のリフォーム

(7) エイトゴンドラ、カゴローラー全数交換

(8) 各リフトの支柱注意看板交換

(9) 白樺平第3リフト山頂ステップ板一部交換

(10) ミットエクスプレス、山頂操作スタンド増設

(11) 各索道の不良索輪ゴムライナー及びベアリング交換

- (12) 自動循環式索道の不良押送Vベルト及びタイヤ交換
- (13) 各リフトの潤滑油を性能分析から適切な措置を施しました（交換及び浄油）
- (14) 白樺平第2、第3リフトの主原動機冷却ファンモーターOHしました
- (15) 白樺平第1リフトのブレーキパットを一部交換しました
- (7) 乗り場・降り場での減速措置、指差し呼称や声掛けサポートを行いました。
- (8) 天候等気象の変化に対する情報を朝礼等にて伝達し注意喚起しました。
- (9) 運輸局・索道協会の保安情報を回覧し安全意識の向上に努めました。
- (10) グループ各社からのヒヤリ・ハットを朝礼の場にて伝達し安全意識の向上に努めました。
- (11) 本社保安監査室により社内監査が行なわれ、担当官の指摘・指導に基づき改善しました
- (12) 加森G内にて索道担当者会議を年2回行い、索道施設の安全・安心の為の情報の共有化を深めました。

平成28年度加森観光グループ索道担当者会議

平成28年度加森観光グループ索道担当者会議

第1回会議の様様（平成28年6月8日）

第2回会議の様様（平成28年11月2日）



平成28年6月8日（サンビル）

平成28年11月2日（サンビル）

主な内容

主な内容

冬期シーズンを終えての総括(専務)

次シーズンに向けた安全・安心の訓示（社長・専務）

安全マネジメントについて

安全重点施策の取組状況・進捗について

グループ共同購入について

共同購入に関する経過報告

保安監査室より索道施設の安全・安心について

保安監査室より次シーズンに臨む安全・安心について

平成28年度夏期整備計画とグループ内応援作業について

平成29年度主要整備計画について

スクールインストラクター乗降者指導マニュアルについて

索道試験の実施結果について

索道担当者試験の実施について

その他、討議

その他。討議

外部講師による講習

○ 索道事故及びインシデントについて

索道事故・インシデント等の発生状況のまとめ

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1 索道運転事故の発生状況 | 普通索道 | : 索道運転事故の発生はありませんでした。 |
| | 特殊索道 | : 索道運転事故の発生はありませんでした。 |
| 2 インシデントの発生状況 | 普通索道 | : インシデントの発生はありませんでした。 |
| | 特殊索道 | : インシデントの発生はありませんでした。 |
| 3 災害（地震・暴風雪・豪雪）の発生状況 | 普通索道 | : 天候不順により、やむを得ず索道の運行を一時又は終日運休と |
| | 特殊索道 | : した日が数日ありましたが、お客様の深いご理解により、安全な運行をさせて頂きました。 |

● ご利用の皆様との連携お願い

2016年度（2016.4.1～2017.3.31）も無事故で運行を終了することができました。

これもひとえに当社索道運営に対するお客様からの多大なるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

2017年度も更に安全管理・機械整備に努め、より一層の安全な索道環境を提供したいと考えております。

ご利用のお客様には安全の為、下記の『索道利用時のおねがい』にご協力をお願い致します。

- 1 乗り方・降り方に、不慣れなお客様は、係員に遠慮なくお申し付け下さい。
- 2 乗降時及び乗車中の転落防止の為、お客様自らもご注意下さい。
- 3 スノーボードには流れ止めを装着し、不慮の事故に備えてください
- 4 空き缶・タバコの吸い殻、その他物品を乗っている索道から投げ捨てないで下さい。
- 5 搬器から飛び降りたり、搬器を揺すったりしないで下さい。
- 6 衣服・携行品他が搬器に引っかからない様に、特に注意して下さい。
- 7 改札時には、係員の指示に従って下さい。
- 8 コース外滑走は、絶対にしないで下さい。

※スキー場には、運送約款の保管及びスキー場利用約款並びにゲレンデ六法等が掲示されております。

皆様からの声を輸送の安全に役立てたく、積極的なご意見を頂戴できれば幸いです。

■連絡先

加森観光株式会社 テイネ事業部

サッポロテイネ

Tel : 011-682-6000

Fax : 011-682-8942

e-mail : info@sapporo-teine.com